Fiche n°A6

ACCIDENTS pouvant être évités

Centre de Gestion de Maine-et-Loire - 9, rue du Clon 49000 ANGERS - Service Hygiène et Sécurité

Récits d'accidents :

- L'agent est tombé d'une hauteur d'un mètre en descendant d'un rouleau compresseur. Il a raté le marchepied et a chuté par terre. Blessure dans la région lombaire entrainant un arrêt de travail de 5 jours.
- En descendant du tracteur, l'agent s'est fait une entorse à la cheville. 12 jours d'arrêt de travail.

Rappelons qu'il est important de :

1) Ne pas descendre dos à l'engin.
2) Ne pas sauter des véhicules pour en descendre.
3) Ne pas descendre ou monter dans un véhicule en marche.
4) Ne pas transporter de personnes en plus du conducteur si le véhicule n'est pas équipé pour.
5) Monter et descendre en respectant la règle des 3 appuis (1 pied et 2 mains ou 2 pieds et 1 main).
6) Porter des chaussures ou bottes de sécurité à semelles anti-dérapantes.
7) Assurer la propreté de l'accès à l'engin (la présence de boue, de graisse, de gravillons accentue le risque de glissade).
8) Entretenir les marchepieds et mains courantes du véhicule.